

CUSĂTURI MECANICE

Prin cusatura mecanica se intlege procesul de imbinare pe cale mecanica a doua sau mai multe detalii textile. Cusaturile mecanice folosite in procesul de confectionare reprezinta ponderea principală in comparative cu cusaturile mecanice si termochimice. Ca urmare a perfectionarii masinilor de cusut si a proceselor de productie, volumul cusaturilor mecanice a crescut considerabil fata de totalul operatiilor la confectionarea unui produs.

Caracteristicile cusaturilor mecanice. Cusaturile mecanice prezinta caracteristici tehnologice superioare cusaturilor manuale, fapt pentru care acestea au prioritate in procesul confectionarii. Principalele caracteristici sunt:

- realizarea cu masini de cusut ce functioneaza cu turatii ridicate si executa o viteza de coasere de 40-90 impulsuri pe secunda;
- rezistenta mecanica este superioara cusaturilor manuale si creste proportional cu cresterea numarului de impulsuri si cu rezistenta atei de cusut,
- au aspectul placut care este determinat de uniformitatea pasilor de cusatura si de presiunea uniforma a straturilor de material in timpul coaserii;
- desimea impulsurilor este variabila si poate fi reglata in functie de cerintele tehnologice;
- cusaturile mecanice se pot executa cu unul sau mai multe fire de ata, fiind in functie de aspectul si destinatia pe care le au in procesul confectionarii si de elasticitate sau rezistenta lor in procesul purtarii;
- pot fi utilizate la diferite operatii din procesul tehnologic ca prelucrare a detaliilor imbracamintei, asamblarea acestora sau la finisarea imbracamintei.

Clasificarea cusaturilor mecanice. Cusaturile mecanice pot fi clasificate astfel:

In functie de forma punctului de cusatura:

- **cusaturi tighel**, care se realizeaza prin doua fire de ata, avand acelasi aspect pe ambele fete ale materialului;
- **cusaturi in lant** obtinute din unul sau mai multe fire cu aspect de tighel pe fata si e lantisor de dos;
- **cusaturi ascunse** care se obtin din unul sau doua fire de ata formand punctual de coasere in interiorul straturilor de material sau pe partea inferioara a produsului;
- **cusaturi de montat nasturi si accesorii** care se formeaza cu un fir de ata si sunt vizibile numai p partea inferioara a produsului.

In functie de numarul punctelor de coasere simultane, cusaturile mecanice pot fi:

- **cusaturi simple cu un singur punct de coasere**, la care se folosesc masini de cusut cu un ac;
- **cusaturi cu doua sau mai multe puncte de coasere**, care se executa in parallel la masini cu mai multe ac;

In functie de scopul pe care-l au in procesul confectionarii pot fi:

- **cusaturi de inchidere si montare a detaliilor imbracamintei;**
- **cusaturi de fixare si aplatizare a detaliilor ce prezinta pericol de destramare in timpul purtarii;**
- **cusaturi de inchidere-surfilare**, prin care se combina cele doua cusaturi mentionate mai sus;
- **cusaturi de broderie**, prin care se ornamenteaza produsele in procesul de confectionare;
- **cusaturi de acoperire si format tivuri**, specifice confectionarii tricoturilor;
- **cusaturi de inchidere ochi cu ochi** utilizate la asamblarea imbracamintei din tricoturi.

CUSATURA SIMPLĂ TIGHEL


A. Structura cusaturilor simple tighel

Cusatura simplă (tighelul) se obține cu ajutorul masinilor simple de cusut și are o largă întrebuintare în procesul de confectionare a imbracamintei din tesatura și tricoturi.


Structural, cusatura simplă (careia I se mai spune și cusatura de suveica sau cusatura rigida spre a se deodebi de cusaturile elastice) este formată din două fire de ata 1 și 2 (fig.) ce se impletează în interiorul materialelor asamblate 3 (cusute) prin legatura 4. Firele de ata se depun paralel pe cele două suprafete ale materialelor. Firul 1 aflat deasupra este depus de acul masinii prin srapungerea materialelor. Firul 2 provine de la un mosorel pe care se infasoara o cantitate relativă mică de ata (circa 50 m) ce se află sub materialele care se cos, introdus într-o suveica.

Elementele principale ale cusrurii simple (tighelului) sunt:

- Pasul cusaturii p reprezintă distanța dintre două impunsătuiri și poate fi reglat în funcție de tipul și clasa masinii de la 0-6 mm.




- Desimea cusaturii este definite de numărul de pasi pe unitate de lungime. În confecții, unitatea de lungime de referință este centimetru și în cazuri foarte rare (când pasul este mai mare), se consideră numărul de pasi pe 5 sau 10 cm. Desimea ușoară a cusaturilor este de 5-7 pasi pe cm, la lenjerie și 3-6 pasi la alte cusaturi. Masinile sunt astfel construite, încât desimea cusaturii se poate regala cu usurință în funcție de materialele ce se asamblează și de felul casaturii.
- Grosimea G a straturilor de materiale ce se asamblează depinde de grosimea fiecarei foi de material și de numărul acestora. Ea este foarte variabilă, ceea ce face ca masini să difere, fiind cunoscute masinile de cusut pentru tesături subțiri, medii, groase sau pentru anumite operații care au grosimi mari. Masinile cunoscute sunt construite pentru a executa cusaturi a căror grosime ajunge până la 8 și chiar 10 mm. În funcție de numărul de ace (două, trei sau mai multe) ale masinii de cusut, pot fi realizate simultan un număr corespunzător de cusaturi paralele, cu aceeași caracteristică. Astfel de situații se întâlnesc la cusaturile de asamblare, de ornament sau la matlasarea unor produse sau subansamblare.
- Aspectul cusaturii reprezintă o caracteristica calitativă a cusaturii, și anume uniformitatea acesteia pe ambele parti ale materialelor cusute. Este determinat de desimea cusaturii și în special de impletirea corectă a celor două fire de ata, care depinde de modul cum acestea sunt tensionate. O cusatura cu aspect corespunzător este cea din fig. a, la care impletirea se face la mijlocul grosimii straturilor de materiale cusute. O tensionare exagerată a firului de ata superior (de la ac) duce la aspectul cusaturii din fig. b, în care acesta este depus la suprafață.




B. Aplicații ale cusaturilor tighel

La confectionarea imbracamintei se foloseste o gama larga de cusaturi simple, diferind intre ele numai dupa rolul functional si locul unde se utilizeaza. Principalele cusaturi simple sunt :


- a. **Cusaturile de indoit-tivit** se folosesc la indoirea si fixarea rezervei de la terminatia produselor. Rezerva poate fi simplu sau dublu indoita si fixata cu unul sau mai multe tighele care pot fi si de ornament (de exemplu, la raglane, impermeabile, scurte de vant etc.).



- b. **Cusaturile de fixare** sunt folosite atat la fixarea rezervelor de cusatura pe de o parte (indoite sau neindoite), cat si la fixarea rezervelor de cusatura descalcate (indoite sau neindoite). In general, astfel de cusaturi sunt necesare la produsele confectionate din materiale subtiri (din bumbac sau matase) care se dubleaza (rezerva neindoita) sau care nu se dubleaza (rezerva indoita).




- c. **Cusaturi de incheiat (asamblat) simple** sunt cele mai raspandite si se folosesc la incheierea detaliilor 1 si 2 la care rezervele de material 3 (de cusatura) se descalca, se calc ape o parte sau se fixeaza cu tighel. Asemenea cusaturi se intalnesc la incheierea spatelui cu pieptii produselor, la incheierea pantalonilor, la coaserea bizetilor, a captuselilor, a buzunzrelor etc.).




- d. **Cusaturile de incheiere duble cu fixarea rezervei** cusaturilor se obtin prin suprapunerea laturilor celor doua detalii de incheiat si coaserea lor cu ajutorul unui dispozitiv (fluture), montat la masina de cusut cu doua ace. Se aplica la incheierea tuturor produselor nedublate (camasi, indispensabili, jachete, halite, cearsafuri etc.).




- e. **Cusaturi de inchidere-fixare prin suprapunere a doua sau mai multor detaliilor.** La aceste cusaturi, rezerva unui detaliu se indoieaza si se fixeaza direct cu tighelul pe celalalt detaliu (platcii la camasa) sau prin suprapunerea simpla si tighelire (innadituri la insertii). In toate cazurile pot fi date unul sau mai multe tighele paralele.




- f. **Cusatura franceza** este o cusatura cu dubla inchidere, rezervele materialului ramanand intre cele doua cusaturi. La prima inchidere, detaliiile de asamblat se asaza cu fata tesaturii in exterior, lasandu-se o rezerva ingusta de 3-4 mm. Pentru a doua inchidere, rezerva se introduce inauntru si se efectueaza a doua tesatura paralela cu prima, la o distanta de 4-5 mm, pentru a include complet rezerva de tesatura.




La efectuarea acestei tesaturi, fata tesaturilor este in interior, ramanand astfel o inchidere curata care se foloseste la asamblarea produselor de lenjerie. O inchidere asemănătoare, realizată printr-o singura trecere cu ajutorul unui dispozitiv-fluture, este reprezentată în fig.b. Aceasta cusatura este însă mai groasă din cauza dublei indoiri a rezervei.




- a. **Cusaturile de brodat cu margini** se obtin prin aplicarea pe marginile detaliilor de imbracaminte a unei benzi de tesaturi mai subtiri, simplu sau dublu indoit. Aceste benzi se croiesc in diagonal (bie), pentru a se modela mai bine. Bordajul poate fi executat cu doua tighele (unul de fizare a benzii si altul de indoire), in cazul cand nu se foloseste dispozitivul special, sau cu un singur tigel (dintr-o singura trecere), in cazul cand se bordeaza marginile rezervelor de cusaturi la produsele nedublate.



- b. **Cusatura tighel in paralel** este o cusatura tighel simpla, formata in parallel. Aceasta cusatura se poate forma prin efectuarea repetata in paralel a cusurii tighel simplu sau prin formarea simultana a punctelor de coasere cu o masina ce functioneaza cu mai multe ace. Distanța intre tighele este variabila in functie de tehnologia fabricatiei produsului. In general, distanta intre tighele este de 1...40 mm. Tighelul in parallel este utilizat la operatii de fixare a marginilor imbracamintei, la impanzirea intariturilor la piepti si guler, la matlasarea unor detalii a imbracamintei, la montarea beteliei la pantaloni, coaserea refiletilor la buzunare etc.



- c. **Cusatura tighel in zigzag** este caracterizata prin pozitia oblica a pasilor de cusatura fata de directia cusurii. Tighelul in zigzag a firelor, diferind de acesta numai prin pozitia inclinata a pasilor ce formeaza cusatura.



La formarea pasilor in zigzag este caracteristica lunhimea pasului P1 (fig.b) si latimea sa P2. Cusatura tighel in zigzag este utilizata la operatiile de surfilare a marginii, montarea dosurilor de guler, surfilarea rascoielii la imbracamintea subtire, coaserea tivurilor la captuseli, coaserea broderiilor etc. Cusatura zigzag se obtine cu ajutorul masinii de cusut in zigzag care poate efectua 2500-4000 impulsuri pe minut. Pentru depunerea pasilor in zigzag, aceasta masina este dotata cu un mecanism care in procesul coaserii deplaseaza tija acului in pozitia laterală.




Figura b

CUSATURI FESTON

Cusatura festoon se obtine prin puncte de coasere care se formeaza cu doua sau trei fire de atace sa depun diferit, in functie de tehnologia cusaturii si a operatiei la care se aplica. Aceasta cusatura se utilizeaza la operatii de surfilare a produselor necaptusite si a manusilor, la festonarea butonierelor si executarea cheitelor, precum si la obtinerea broderiilor.

In functie de operatiile la care se utilizeaza, cusatura festoon poate fi :cusatura de surfilare, de butoniere festinate si de cheite si broderii.

Cusatura de surfilare. Este cusatura mecanica feston care se aplica la marginea detaliilor necaptusite. Se poate executa fie cu puncte de tighel in zigzag, fie cu puncte speciale din doua sau trei fire de ata.

Surfilarea detaliilor cu tighel in zigzag se efectueaza, in general, la imbracamintea necaptusita, care se confectioneaza din tesaturi. Aceasta tesatura se formeaza cu masina de cusut in zigzag.

Surfilarea cu masina Triploc este realizata din doua-trei fire de ata cu puncte de legatura speciale. La aceasta cusatura, firul superior este alimentat de catre ac, iar firele inferioare, de la apucatoare, Cusatura de surfilat triploc are elasticitate ridicata si se utilizeaza la surfilarea imbracamintei din tesaturi si in mod deosebit la cea din tricoturi.

Butoniere festonate. Se formeaza printr-o cusatura festoon cu doua sau trei fire de ata.

Dupa forma si modelul executiei pot fi butoniere simple si butoniere intarite. Butoniera simpla este de forma dreapta si se formeaza cu un punct de feston.

Butonierele simple (fig. a) se formeaza din doua fire si se aplica la imbracamintea subtire si la lenjerie. Formarea festonului pentru butoniere simple este asemanatoare cu a cusaturii zigzag, cu deosebirea ca pasii de cusatura au pozitia perpendiculara pe marginea deschizaturii iar punctual de impletire a firelor de atape marginale butonierei constituie punctual de feston.



Figura a

Butonierele intarite sunt cusaturi feston in care cusatura se intareste cu forpas (fig. b). Doua dintre firele de ata folosite formeaza cusatura de festonare a butonierei, iar cel de-al treilea fir reprezinta intaritorul acestia. Spre deosebire de butonierele simple, butonierele intarite se festoneaza pe dosul butonierei, adica pe fata interioara a produsului. Butonierele intarite se executa cu masini speciale, care difera de masinile pentru butoniere simple prin mecanismele componente si ca mod de functionare.





Figura b


Coaserea cheitei. Cheita este o cusatura de intarit capetele butonierei sau apetele unei deschizaturi, ca :buzunare, cute etc. In industrie cheita se efectueaza cu ajutorul masinilor. Procesul de confectionare a cheitei consta in depunerea unui numar de fire de atape lungimea cheitei si apoi rularea acestora prin coasere pe materialul de prelucrat.

Firele depuse pe lungime determina lungimea cheitei, iar firele transversale care ruleaza, formeaza festonul cheitei (fig. a). Firele transversale se depun prin pasi scurti de tighel, care sa acopere firele longitudinale. Numarul pasilor transversali necesari pentru rularea unei cheite sunt in functie de lungimea acestia.



Cheita are dimensiuni variabile, in functie de locul aplicarii la produs, unde lungimea este de 5-20 mm, iar latimea festonului, de la 2 la 4 mm.

Coaserea cheitei se realizeaza cu ajutorul unui dispozitiv special (fig b), format din acul 1 si fixatorul 2, ce are rol de a presa materialul 3, pe care se executa cheita 4.



Broderii mecanice. Confectionarea pe cale industriala a obiectelor de imbracaminte cu diferite garniture formate din broderie, necesita o concordanta cantitative obligatorie, care sa nu produca gatuiriri de productie si a asigure calitatea operatiilor efectuate.

Broderile aplicate sunt cusaturi festoon formate pe suprafata detaliilor produsului de brodat. Broderia aplicata se efectueaza pe baza de desen sau de figuri ce se aplica pe materialul cu ajutorul unui dispozitiv special 1 montat la masina de cusut . Broderiile se executa cu ajutorul gherghelului 3, pe care se fixeaza materialul 2 pentru coasere. Folosirea gherghelului este necesara pentru ca tesatura pe care se brodeaza sa fie bine intinsa si a se poata misca in masina dupa necesitatea tehnologiei de executie.



Broderiile decupate sunt cusaturi feston pentru ornamentarea imbracamintei pe baza de desen. Aceasta cusatura se efectueaza prin umplerea desenului cu ata de brodat, dupa partea ce reprezinta negativul broderiei se decupeaza, ramanand in broderie numai partea festonata. Broderia decupata se realizeaza cu masini speciale, care festoneaza desenul pe liniile stabilite pe principiul masinii de cusut zigzag.

Broderiile liniare sunt scusaturi festoon pentru garniture effectuate pe cale mecanica. Aceste cusaturi sunt formate din linii de cusatura cu marimi si forme diferite pe suprafata produsului brodat. Broderiile liniare se obtin cu ajutorul masinilor de brodat care functioneaza pe principiul pasilor de cusut zigzag. Acestea pot functiona cu unul pana la patru ace, executand in paralel una sau mai multe cusaturi cu aceleasi caracteristici. In fig. sunt date diverse broderii liniare execute pe cale mecanica.

	<i>Felul cusăturii</i>	<i>Denumirea convențională</i>
1		<i>Coltisori mărunti.</i>
2		<i>Coltisori.</i>
3		<i>Coltisori mori.</i>
4		<i>Triunghiuri în lanț.</i>
5		<i>Feston mărunt.</i>
6		<i>Triunghiuri ascuțite în lanț.</i>
7		<i>Dreptunghiuri inclinate.</i>
8		<i>Dreptunghiuri legate.</i>
9		<i>Bucle legate.</i>
10		<i>Lanț.</i>
11		<i>Colti în patrate.</i>
12		<i>Dintișori pe doar patru părți.</i>
13		<i>Dintișori</i>
14		<i>Serpuită cu dreptunghi.</i>
15		<i>Serpuită.</i>


CUSATURI ASCUNSE

Cusaturile mecanice ascunse se executa cu masini simple, care formeaza puncte de coasere cu legaturi speciale pe interiorul detaliilor prelucrate. Aceste cusaturi se aplica la modelarea si impanzirea unor detaliu sau pentru asamblarea detaliilor produsului.

Cusaturile de modelare, numite *pichir*, sunt cusaturi de impanzire care se aplica pentru dublarea unor detaliu.

Cusatura de impanzire este o cusatura ascunsa care se utilizeaza pentru dublarea a doua sau mai multor detaliu de materiale textile in sensul stratificarii acestora. Cusatura de impasire se formeaza pe fata interioara a dublurii care indeplinește funcția de material întărit sau de insertie aceasta cusatura se realizeaza cu ajutorul unei masini speciala numita *masina de impanzit* sau *masina de pichir*.

Cusatura de impanzire se formeaza dintr-un fir de ată impletit de organele lucratotoare ale masinii. La formarea pasilor de cusatura stratul care reprezinta fata produsului este prins parcial de catre ac pe cand stratul ce formeaza intaritura (dublura) se stapunge complet. In acest fel segmentul din firul de coasere este suprafata interioara a dublurii (intariturii) iar segmentul 2 se afla in interiorul materialului de baza fiind invizibil pe suprafata acestuia.



Cusatura de impanzire se aplica la stratificarea rezerovelor a gulerelor, a intariturilor la imbracamintea exterioara pentru toate categoriile de purtatori.

Cusatura de ansamblu (stafirul). Este o cusatura mecanica ascunsa la care punctele de coasere se formeaza in interiorul straurilor din material si pe dosul acestora. Aceasta cusatura este utilizata in confectionarea imbracamintei la operatile de coasere a tivurilor, prinderea bizetilor la piept, coaserea marginilor detaliilor etc.


Cusatura stafir se poate realiza cu masina simpla de cusut prin puncte de tighel sau cu masini de cusut ascuns care formeaza puncte speciale de coasere. Pentru realizarea stafirului, la masina simpla se ataseaza dispozitive speciale care indoae sau fixeaza materialul pentru coasere.

CUSATURI ELASTICE

Cusaturile elastice reprezinta categoria cusaturilor elastice care se intrebuinteaza la confectionarea imbracamintei din tricoturi. Aceste cusaturi au forma unui lant si se pot realiza cu unul sau mai multe fire de ata in functie de cusatura care se formeaza.

Cusatura lant simplu se obtine dintr-un fir de ata alimentat prin acul masinii si impletit se catre un apucator rotativ sau carlig.


Cusatura lant simpla (fig.a) are aspect de tighel simplu pe fata, iar pe dos are forma unui lantisor. Pasul acestei cusaturi are o lungime reglabilă de la 0-6 mm si poate fi utilizat la operatii ca : insailarea detaliilor in procesul prelucrarii, formarea garniturilor, coaserea marginii si asamblarea produselor. Cusatura are elasticitatea mare si este usor desirabila. Masinile speciale, care vexeecta aceste cusaturi functioneaza cu o viteza de coasere de 3000-4000 impulsuri pe minut.




Cusatura lant cu doua fire este o cusatura elastica executata cu doua fire de ata, din care unul este infilat la ac, iar celalalt la apucator.

Cusatura lant dublu (fig. b) pe fata exterioara are aspectul tighetului simplu, iar pe dos, forma de lant. Aceasta cusatura, datorita elasticitatii ridicate, este utilizata la operatii de inchierat si asamblat imbracamintei din tricoturi. Pasul cusaturii are o lungime reglabilă de la 0-4 mm, in functie de tehnologia operatiei ce se executa.

Cusatura cu lant dublu se obtine cu ajutorul unei masini speciale pentru cusut tricoturi. Aceasta masina are o viteza de coasere de 2000-3000 impulsuri pe minut si este aplicata la operatii de inchierat.




Cusatura lant cu trei fire este o cusatura mecanica cu elasticitate mare utilizata pentru confectionarea imbracamintei din tricoturi. Aceasta cusatura se formeaza din trei fire de ata din care doua la acele 1 si 2, iar la al treilea la apucatorul 3 pentru acoperirea marginilor. Cusatura cu trei fire are aspectul pe fata la fel cu al cusaturii tighe in paralel, iar pe dos, aspectul de zigzag. Se executa cu masina Uberdec, care functioneaza cu doua ace si un apucator. Pasul cusaturii este reglabil de la 0-4 mm, in functie de operatia la care este utilizat. Masina Uberdec are o viteza de coasere de 3500-5000 impulsuri pe mm.



Cusatura cu trei fire este utilizata la coaserea tivurilor, la indoirea rascoielilor lenjeriei si la montarea elasticului in tivuri.


Cusatura lant cu patru fire este o cusatura elastica utilizata la confectionarea imbracamintei din tricoturi.

Cele patru fire de coasere sunt infilate astfel : firele 1 si 2 sunt infilate la acele masinii, firul 3 la apucator iar firul 4 la depunatorul de fir. Aspectul cusaturii cu patru fire este diferit in sensul ca pe fata are aspect de tighele in paralel, iar pe dos aspect de cusatura in zigzag. La aceasta cusatura, firul 4 are rol de acoperire a marginii materialului impotriva destramarii. Lungimea pasului de cusatura este variabil de la 0-4 mm, iar distanta intre cusaturi este de 4-8 mm.



Cusatura cu patru fire este utilizata la coaserea tivurilor, la introducerea elasticului, montare de cordoane si la alte operatii similare.

Cusatura lant cu noua fire este o cusatura elastica aplicata la confectionarea imbracamintei din tricoturi. Aceasta cusatura este formata la o masina speciala, denumita Flatloc care functioneaza cu noua fire de ata. Cele noua fire sunt infilate patru la ace (1, 2, 3 si 4), patru la apucatoarele care nu se vad in figura iar firul noua are functie de fir de acoperire a marginii cusaturii. Firul de acoperire este tras de catre prinzatorul 6 prin fata acelor si apucatoarelor pentru a se impleti cu celelalte fire.



COASEREA MECANIZATA A NASTURIILOR

Coaserea mecanizata a nasturilor se face cu masini care functioneaza cu un fir de ata si formeaza cusatura prin inlantuire.


Nasturii cusuti pe cale mecanizata se pot monta la imbracaminte prin coasere simpla sau cu picior. La coaserea simpla acul masinii transporta firul de coasere prin fiecare orificiu de trei-cinci ori, iar la terminarea coaserii executa doua-trei impulsuri in plus pentru intarirea cusaturii in loc de formarea nodului.

La coaserea cu picior, procedeul este asemanator coaserii simple cu deosebirea ca fiorul de coasere se depune cu o lungime mai mare pentru a se forma piciorul nasturelui. Apoi firele se intaresc cu fir de ata, pentru a fi mai rezistente la solicitari.

Masinile de cusut nasturi functioneaza semiautomat, iar operatorul intervine numai pentru alimentarea masinii cu produse si nasturi pentru coasere. Productivitatea masinilor de cusut nasturi este de 2000-4000 nasturi cusuti pe schimb, aceasta fiind in functie de tehnologia coaserii si de calitatea nasturilor de cusut.

Procesul de coasere a nasturilor cu picior se realizeaza de catre organele de lucru ale masinii, cum ar fi : acul, apucatorul, fixatorul de nasturi si material precum si alte organe ajutatoare.

Coaserea mecanizata a nasturilor se executa in doua faze de lucru. In prima faza se coase nasturele prin procedeul clasic prin fixarea acestuia pe locul de coasere, dupa care se intareste piciorul nasturelui.



Pentru coasere, nasturele 1 se introduce in falcile fixatorului 2, dupa ce a fost introdus produsul 3 la care se face coaserea. Pentru asigurarea lungimii piciorului, este prevazut largitorul 4, care tine firele depuse la inaltimea necesara lungimii piciorului. Dupa formarea piciorului, acesta este asezat in pozitie orizontala pentru a se intari prin rularea firelor la piciorul 5. Fixarea in aceasta pozitie se face un dispozitiv care poate fi rotit cu 90 grade pe masina de cusut. In practica industriala, pentru coaserea cu un picior se folosesc doua masini : una pentru formarea piciorului si a doua pentru rularea (intarirea) piciorului care functioneaza separat si sunt deservite de operatori specializati.

CUSATURI TERMOCHIMICE

Cusaturile termochimice sunt o imbinare a materialelor sub influenta parametrilor termochimici. Acest proces face parte din chimizarea sau camesarea produselor textile.

Imbinarea termochimica consta in difuzarea pe suprafata materialului textil a unui adeziv , care apoi prin incalzire si inmuiere se lipeste, constituind un tot unitar.

Materialul adeziv ce se aplica are functie de material intermediar. Grosimea peliculei de imbinare este in functie de necesitatile procesului tehnologic de confectionare, fiind variabila de la 0,1 la 0,2 mm, cu o masa de la 14 la 40 g/cm patrat.



In industria confectiilor tehnologia cusaturilor este in continua dezvoltare, datorita simplitatii aplicarii la imbracaminte si calitatii superioare a operatiilor efectuate. Aceste cusaturi pot fi utilizate la confectionarea panzelor la piepti, la impanzirea rezervelor si a gulerului, la intarirea mansetelor, cusaturilor ascunse etc .

Operatiile de imbinare prin cusaturi termochimice sunt competitive cu operatiile realizate prin cusaturi clasice, iar timpii de executie favorabili cusaturilor termochimice. De asemenea, imbinarea termochimica reprezinta ambalajul ca legatura de contact intre materiale se face pe intreaga suprafata si nu prin puncte sau linii de coasere, ceea ce determina o rezistenta sporita in utilizarea produselor confectionate. Ca dezavantaj se mentioneaza lipsa permeabilitatii aerului prin materialul prelucrat.

Materiale utilizate la cusaturi termochimice

La imbinarea termochimica se utilizeaza materialele textile, adezivi si alte materiale ajutatoare.

Materialele textile utilizate pentru imbinari termochimice pot fi tesaturi, tricoturi si textile netesute, obtinute din fire vegetale, animale sau sintetice.

Tesaturile sunt utilizate ca materiale de baza si auxiliare la sacouri, jachete, bluze, perdesie, paltoane, camasi pentru barbati etc . Detaliile produselor la care se aplica imbinari termochimice din materiale de baza sunt : pieptii, gulerul, intariri la piepti, gulere, rezerve, mansete etc . Principalele materiale care se imbina termochimic sun panza vatir, vatirul cu lina, canafasul, tifonul si panza cu apret permanent si alte materiale folosite ca insertii.

Tricoturile sunt utilizate ca materiale de baza sub forma caserata la paltoane, pardesie, jachete si costume. In general, tricoturile nu sunt utilizate ca intarituri la imbracaminte, dar pot fi prevazute cu insertii intarite termochimic., ca exemplu, camasile pentru barbati.

Textilele netesute sunt utilizate ca material auxiliar la imbracaminte sub forma de insertii sau intarituri. Ca insertii se utilizeaza la piepti, gulere, spate, maneci, mansete, tivuri, umeri etc .

Imbinarea termochimica a materialelor textile se poate executa in bune conditii daca acestea indeplinesc o serie de conditii tehnice, astfel :

- tesaturile si tricoturile cu contractie ridicata se utilizeaza la imbracaminte termochimice numai dupa ce au fost decatat pentru a le reduce contractia;
- materialele textile cu desime redusa, prin care adezivul trece cu usurinta, nu sunt indicate pentru operatii de termoimbinare
- materialele sensibile la temperaturi si presiuni ridicate vopsite sau nevopsite nu se utilizeaza la imbinari termochimice.

Materialele textile destinate imbinarilor termochimice sunt supuse, in prealabil, la operatii de curatire, spalare, degresare etc. pentru asigurarea aderentei intre straturi.

Adezivii sunt substante chimice care fac legatura intre materialele textile ce se imbina termochimic. Pot fi utilizati in stare lichide, sub forma de pasta, granule, praf, fibre sau folii.

Substantele chimice folosite pentru producerea adezivilor sunt diferite, acestea avand origine naturala sau sintetica. Pentru industria confectionarii sunt utilizati adezivi sintetici si si in special, derivatii vinilici, acetatul de vinil, polietilena etc . Dupa modul cum se realizeaza tehnologia termochimica, adezivii pot fi : adezivi pentru imbinare la cald (termoadezivi) si adezivi pentru imbinare la rece. Adezivii utilizati la confectionarea imbracamintei se aplica prin procedeul de imbinare la cald, deoarece au un proces de aplicare mai scurt.

Alegerea adezivilor pentru materiale textile ce se imbina termochimic se face in functie de natura si structura materialului textil, precum si de calitatile care trebuie sa implineasca materialele imbinante. Astfel, adezivii utilizati trebuie sa asigure rezistenta, elasticitate, moliciune si aspect corespunzator.

Rezistenta adezivului este determinata de interactiunea acestuia cu materialul textil si cu coeziunea particulelor din structura sa. Coeziunea particulelor din adeziv este reprezentata de forta legaturii chimice dintre molecule, determinand rezistenta acestora in stare uscata.

Elasticitatea imbinarilor termochimice determina moliciunea si aspectul placut al produsului. Obtinerea unei imbinari elastice cu duritate redusa se poate realiza prin aplicarea adezivului pe materialul textil sub forma de granule care asigura totodata permeabilitate la aer si conditii igienice mai bune produsului realizat.

Utilizarea adezivilor la confectionarea imbracamintei impune urmatoarele conditii tehnice :

- realizarea unei adeziuni astfel incat sa fie asigurata rezistenta adezivului la imbatranire;
- adezivul folosit trebuie sa aiba proprietati elastice asemanatoare cu ale materialului textil;
- asigurarea capacitatii de rezistenta la indoire fara a se fisura;
- sa aiba stabilitate la actiunea apei si a substantelor chimice utilizate la spalarea si curatirea produsului;
- sa fie rezistent la inghet si lumina si sanu afecteze functiunile fiziologice ale produsului;

Aplicare adezivilor se poate face prin lipire uscata sub actiunea caldurii si a presiunii, sau prin lipire umeda sub actiunea caldurii, a presiunii si a umiditatii. In acest ultim caz, umiditatea este generata de vaporii rezultati in cadrul procesului de imbinare cu prese.

Temperatura de aplicare a adezivului este determinata din obtinerea calitatii superioare si a productivitatii ridicate. Astfel, temperatura optima este de 150 grade celsius la o presiune de 4-6 daN/cm la patrat (at.).

Materialele ajutatoare. Imbinarea termochimica se poate desfasura in diferite procedee la care, pe langa materialele textile si adezivii, mai participa si alte materiale ajutatoare, ca solventi, abur, plastifianti, solidificatori etc.

Solventii sunt solutii chimice in care se dizolva adezivi pentru a se depune mai uniform pe suprafata materialului textil. Necesitatea solventilor este impusa de utilizarea la imbinarile termochimice a unor categorii de adezivi dizolvati in solutii.

Aburul realizeaza umezirea adezivilor la imbinarile termochimice umede. Fixarea adezivilor prin procedeul umed impune ca aburul saturat sa fie utilizat cu o presiune si temperatura conditionate de structura materialelor textile.

Pentru confectionarea imbracamintei se utilizeaza urmatoarele valori ale presiunii si temperaturii aburului :

1,0 daN/cm patrat	115-120 grade celsius;
2,0 daN/cm patrat	120-125 grade celsius;
3,0 daN/cm patrat	130-135 grade celsius;
4,0 daN/cm patrat	135-140 grade celsius;
5,0 daN/cm patrat	140-145 grade celsius;
6,0 daN/cm patrat	145-150 grade celsius.

Abaterile care ar intervenii fara de valori mentionate produc deficiente ale produsului de productie. Astfel, temperaturile sub valorile date produc umezirea excesiva a aburului, care complica procesul tehnologic, iar ridicarea temperaturii peste valori mentionate produce uscarea aburului ce absoarbe umezeala solventului si ingreuneaza procesul tehnologic.

Plastifiantii sunt materiale intermediare care au rolul de a inmuia adezivul necesar imbinarii, insa prin aceasta inmuire scade rezistenta la lipire.

Solidificatorii sunt substante chimice utilizate la prepararea adezivilor. Aceste substante au rolul de a mari adeziunea substanelor fara interventia caldurii.

TEHNOLOGIA CUSATURILOR TERMOCHIMICE


Cusaturile termochimice se pot realiza prin doua procedee principale, si anume prin lipire sau prin sudare.

Cusaturile prin lipire se utilizeaza la confectionarea intariturilor pentru piepti de sacouri, taioare, pardesie si paltoane, la dublarea reverelor si a gulerului cu intarituri, la aplicarea insertiilor la margini, umeri, mansete etc.

Confectionarea si aplicarea intaritului prin mai multe metode si procedee. Procedeul clasic consta in montarea intaritului la piepti prin termolipire si apoi aplicarea plastronului pe intaritura prin coasere.

Procesul de imbinare a intaritului 1 la pieptul 2 se face cu prese speciale care functioneaza cu prese speciale care functioneaza cu parametrii corespunzatori procesului de imbinare. Cusatura de lipire se realizeaza pe toata suprafata pieptului cu adezivi sintetici sub forma de granule.

Coaserea plastronului 3 la intaritura se face mecanizat cu o masina de cusut ascuns prin care se imbina prin cusatura clasica cele doua detalii (intaritura si plastronul), care asigura permeabilitatea produsului.



Intariturile prin lipire pentru gulere la camasi se confectioneaza cu ajutorul preselor. Sunt constituite din trei straturi care se imbina prin lipire, formand un tot unitar stratificat.

Intariturile marginilor la detalii ce se deformeaaza se executa cu ajutorul unui adeziv din policlorura de vinil. Aceasta operatie este necesara la acele produse din blanuri artificiale si tricoturi confectionate din materiale ce se deformeaaza si au stabilitate redusa.


Deformarea se poate preveni prin intarire cu un adeziv din policlorura de vinil.

Procesul de intarire a marginilor se realizeaza manual, cu masini de cusut, sau mecanizat, cu ajutorul masinilor ce trebuie sa functioneze cu urmatorii parametrii :

- suprafata de lucru care executa presarea sa aiba o temperatura de 130-150 grade celsius;
- presiunea specifica pe material sa fie de 0,2-0,25 daN/cm patrat;
- timpul de presare 15-20 s.


Intarirea marginilor pe cale mecanizata se executa cu ajutorul unei masini speciale.

Masina pentru intarit margini cu plovinil este compusa din masa de lucru 1, montata pe suporturile 2. Pe masa de lucru se afla corpul masinii 3 in care se gaseste montat piciorul (calculatorul) 4. Aceasta incalzesta si preseaza banda de care se conecteaza la un generator de inalta frecventa. Aceasta, prin cei doi electrozi in contact cu materialul rau conductor de curent, determina incalzirea intermoleculara, iar prin presare sau racire se obtine sudarea.




Utilajul folosit pentru sudarea cu curenti de inalta frecventa este compus dintr-un generator de curent si o masina de sudat.

Masina de sudat cu curenti de inalta frecventa este un utilaj asemanator masinii de cusut, cu deosebiri la mecanismul de cosare si la mecanismul transportor. La aceasta masina, in locul transportorului clasic este montat un transportor special, care deplaseaza materialul si este corelat cu electrorii care sunt montati in locul mecanismului de coasere.



Operatia de coasere cu aceasta masina se poate realiza sub forma de sudura continua sau discontinua, sub forma de puncte de sudura. In polivinil 5 pe marginea materialului pentru a o intari. Deasupra corpului masinii se gaseste montata rola 6 care sustine banda de polivinil pentru intarire. Transportorul materialului in masina se face de la un mecanism, montat sub nivelul mesei de lucru, prevazut cu o roata transportoatoare 7, montata pe axul 8. Aceasta primeste miscarea de la motor prin rotile de curea 9 si 10. Pentru alimentarea masinii se incalca rola 6 cu banda de polivinil lata de 8-10 mm al carei capat exterior se introduce sub dispozitivul de incalzire si presare a benzii. Dispozitivul de incalzire si presare (fig. 71, b) este alimentat pentru incalzire cu curent electric, iar forta de presare se obtine de la arcul 11, montat pe tija 12, care sustine intregul dispozitiv. Temperatura de lucru a dispozitivului variaza intre 140-180 grade celsius si poate fi reglata prin surubul 13, care actioneaza un termoregulator montat in piciorul calcator.



Cursa de ridicare a piciorului de presare este de 7 mm si se obtine printr-o maneta de actionare. Reglarea presiunii piciorului de prese se face printr-un surub de reglaj asemanator cu al masinii de cusut.

Masina de intarit margini cu polivinil are o viteza de lucru de 4-6m/min, fiind actionata de un motor electric montat sub masa de lucru.

Cusaturile prin sudare se realizeaza cu instalatii speciale care folosesc ca energie curentul electric. Aceste cusaturi au ca principiu de formare incalzirea, presarea si racirea straturilor de imbinat. Procesul de sudare se bazeaza pe incalzirea straturilor de imbinat pana la temperatura de inmuiere, cand prin presare se intrepatrund, iar prin racire se finalizeaza imbinarea lor. Cusaturile prin sudare se aplica la materialele care au in compozitia lor fibre sau folii sintetice. In industria confectionilor, se pot aplica cusaturi prin sudare la materiale, ca : tesaturi, tricoturi si netesute care se produc din fibre poliamidice, policlorvinilice, precum si la confectionarea produselor din folii termoplastice. La efectuarea operatiei de sudare la acesta materiale se impun urmatoarele conditii :

- grosimea materialelor sa fie peste 0,1 mm;
- plastifiantii din compozitia materialelor sa fie greu volatili;
- materialele care se sudeaza sa aiba grosimea cat mai uniforma si sa nu contina corpuri straine.

Temperatura de sudare este in general sub 200 grade celsius, ceea ce este suportabil si pentru materiale textile care sunt in legatura cu straturile sudate. Cusaturile prin sudare se pot executa prin trei procedee si anume :

- sudare prin curenti de inalta frecventa;
- sudare prin impulsuri de caldura;
- sudare prin ultrasunete.


Pentru efectuarea operatiilor de sudare sunt folosite instalatii speciale care sunt formate din generatoare de curent si masini pentru sudat.

Sudarea prin curenti de inalta frecventa. Acest procedeu se bazeaza pe imbinarea materialelor prin incalzire, datorita proceselor fizice care se produc in structura lor. Sudarea se realizeaza de catre doi electrozi care, in contact cu materialul, determina fenomenul de frecare intermoleculara, fapt ce produce incalzirea straturilor de material.

Cei doi nu reprezinta sursa de caldura, ci indeplinesc rolul de catalizatori, care orienteaza atomii din structura moleculara si, datorita schimbarilor foarte rapide ale sarcinilor la cei doi electrozi, materialele se incalzesc. Temperatura de incalzire in stratul de material este variabila fiind mai ridicata in mijlocul grosimii straturilor, ceea ce asigura o buna imbinare a acestora. Sudarea se declaseaza prin electrozi, primul caz sudura are forma unui cordon, care se formeaza din materiale sudate pe toata lungimea cusaturii. Sudura discontinua se formeaza prin puncte de sudura care au discontinuitate in masa materialelor cusute.


Organele de lucru care participa la formarea cusaturii sunt : electrozii 1 si 2 care sunt confectionati din alama si au rolul sa conduca curentul de inalta frecventa la material si sa prezeze straturile pentru sudare. Electrodul 1 este mobil si se afla montat pe suportul 3 care, in timpul functionarii masinii, executa miscari de ridicare si coborare a electrodului pentru realizarea sudarii. Electrodul 2 este in general montat fix avand rolul sa sprijine materialul sudat cand acesta este presat de catre electrodul mobil. La unele tipuri de masini acest electrod este mobil, iar pentru presare, se deplaseaza de jos in sus asigurand presarea stratului de material. Transportorul 4 este montat sub placa 5 avand rolul de a transporta materialul in timpul imbinarii. Transportorul acestei masini este format dintr-o roata dintata care executa miscari de rotatie, prin care deplaseaza materialul sudat catre spatele masinii. La unele tipuri de masini transportorul are forma unei cremaliere si functioneaza pe acelasi principiu ca aceasta. Presarea materialului pe transportorul masinii se realizeaza de catre piciorul 6, format dintr-o rola care in timpul sudarii este coborata pe material. Acest picior este montat pe suportul 7 care este deplasat in sus si in jos de catre un mecanism. In tara noastră, la Targu Mures au fost realizate masini de sudat care sunt asemanatoare masinilor de cusut, care functioneaza cu ajutorul curentilor de inalta frecventa.

Masina tip Targu Mures (fig. 72, b) este prevazuta cu electrozii 1 si 2 care participa la executarea sudurii. Electrodul 1 este montat pe suportul 3 care efectueaza miscari de ridicare si coborare in functie de momentul tehnologic. Miscarea electrodului este corelata cu miscarea piciorului 4 si a transportorului 5 care, de asemenea, executa miscari de ridicare si coborare. Aceste miscari sunt transmise de la arborele principal al masinii care actioneaza electrozii, piciorul si transportorul.




Misările acestor organe difera ca poziție și moment tehnologic în sensul că în timpul când electrodul presează straturile 6 și 7, piciorusul se află ridicat iar transportorul coborât și apoi pozițiile lor se inversează. Pentru a putea fi utilizat la diferite tipuri de sudura, electrozii sunt confectionați cu profile corespunzătoare imbinării care se execută. În acest sens, electrozii pot avea profilul capului de lucru în formă de butoniera, formă dreptunghiulară, formă de cusătura ornamentală sau alte forme impuse de tehnologia fabricației.

Electrozii cu forma de role (fig. 72, c) pot realiza imbinări continue sau imbinări discontinue cu imitații ornamentale. Acest dispozitiv este format din rolele 1 și 2 cu funcția de electrozi și straturi 3 și 4 care se asamblează prin sudare. Rola 1 este montată mobil și poate fi ridicată sau coborâtă, iar rolă 2 este montată într-un suport fix de susținere. Cele două straturi de material intra sub role suprapuse și ieș de sub role sudate, formând un tot unitar.



Prin schimbarea rolelor (sau profilul acestora) cu profile speciale se pot obține diferite ornamente.



Cusăturile prin sudare cu impulsuri de caldura. Acest procedeu este utilizat la imbinarea materialelor termoplastice care au grosime sub 0,1 mm. Pentru aceste cusături se folosesc aparate și instalatii de sudare cu impulsuri de caldura. În cadrul acestui procedeu, caldura necesara sudării este alimentata din exterior cu ajutorul unui corp metalic mobil (placa mobila), incalzit și racit la intervale scurte. Corpul metalic incalzit vine în contact cu unul din straturile supuse sudării. Procedeul tehnologic de sudare cu impulsuri de caldura cuprinde urmatoarele operații principale :

- incalzirea suportului metalic mobil care se produce în timp de 0,1-1 s;
- asezarea suportului metalic pe unul din straturile de sudat;
- racirea suportului metalic în timpul presării la temperatura optimă;
- ridicarea suportului metalic de pe materialul sudat.

Cusatura prin sudare cu ultrasunete. Procedeul de sudare cu ultrasunete se bazeaza pe incalzirea materialului de sudat cu ajutorul ultrasunetelor. Procedeul se realizeaza prin propagarea ultrasunetelor in mediul (materialul) de sudat. Acest procedeu poate fi aplicat in imbinarea prin sudare a tesaturilor, tricoturilor si textilelor netesute care obtin din amestecul de fibre sintetice cu fibre naturale si artificiale. De asemenea, se pot imbina prin ultrasunete materiale de natura diferita, cum ar fi : tesaturi de 3 bumbac cu folii de materiale plastice sau alte exemple de acest gen. Sudarea cu ultrasunete se realizeaza cu instalatii speciale formate dintr-un generator de ultrasunete si o masina care executa sudarea. Generatorul produce ultrasunete prin transformarea curentului alternativ cu oscilatii elastice ale unor corpuri feromagnetice, obtinandu-se frecvente frecvente de peste 20 000 Gz. Masina de sicut cu ultrasunete este asemanatoare masinii de cusut de inalta frecventa diferand de aceasta prin organul sau de lucru mobil. Acesta este prevazut cu un vibrator al carui varf vibreaza cu o frecventa ultrasonora ce produce incalzirea materialelor.